

### ООО «АрхиГрация»

199034, Санкт-Петербург,8-я линия В.О., д. 19, литера А, пом. 9-H(4) ИНН 7814730425 КПП 780101001 ОГРН 1187847147531 ag-spb.com 8 (812) 642-31-20 +7 (950) 019-22-47

#### Акт

# по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации

на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5): «Проект приспособления для современного использования объекта культурного наследия в части перепланировки и переустройства квартиры № 31 «Дом Ф.Ф. Шпринга» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А» (шифр: C59/284-03.22), разработанной ГУП «ГУИОН» в 2022 г.



199034, Санкт-Петербург,8-я линия В.О., д. 19, литера А, пом. 9-H(4) ИНН 7814730425 КПП 780101001 ОГРН 1187847147531 ag-spb.com 8 (812) 642-31-20 +7 (950) 019-22-47

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «АрхиГрация» Архипова М.С.

(подписано электронной подписью)

«07» июня 2022 г.

#### Акт

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5): «Проект приспособления для современного использования объекта культурного наследия в части перепланировки и переустройства квартиры № 31 «Дом Ф.Ф. Шпринга» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А» (шифр: С59/284-03.22), разработанной ГУП «ГУИОН» в 2022 г.

Санкт-Петербург «07» июня 2022 г.

#### 1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена Обществом с ограниченной ответственностью «АрхиГрация» (ООО «АГ») в составе экспертной комиссии в период <u>с «05» мая 2022 года по «07» июня 2022 года</u> (Приложение № 10: протоколы заседаний экспертной комиссии).

#### 2. Место проведения экспертизы

Санкт-Петербург.

#### 3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы

Государственное унитарное предприятие "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости" (ГУП «ГУИОН») (Приложение № 9 – копия договора с заказчиком).

#### 4. Сведения об экспертах

#### - Председатель экспертной комиссии:

Прокофьев Михаил Федорович, образование высшее, окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова; историк, стаж работы по профессии - 41 год; место работы и должность - Генеральный директор ООО «Научно-проектный реставрационный центр»; аттестован в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ об аттестации Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032 – пункт 21). Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных в реестр;
  - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
  - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

#### - Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Глинская Наталия Борисовна, образование высшее, окончила Ордена Трудового Красного Знамени институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина; искусствовед, стаж работы по профессии - 43 года; место работы и должность - заместитель генерального директора ООО «Научно-проектный реставрационный центр»; аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ об аттестации Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032 — пункт 5; приказ от 30.04.2021 № 596 о внесении изменений в приложение к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 № 2032).

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
  - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

#### - Член экспертной комиссии:

Калинин Валерий Александрович, образование высшее, окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; инженер - строитель, стаж работы по профессии - 18 лет; место работы и должность - главный инженер ООО «Научно-проектный реставрационный центр» (приказ об аттестации Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032 — пункт 11). Место работы, должность — главный инженер ООО «Научно-проектный реставрационный центр», эксперт по выполнению государственной историко-культурной экспертизы.

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

### 5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключение экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание которого нам известно и понятно.

Председатель экспертной		
комиссии:	(подписано электронной подписью)	М.Ф. Прокофьев
Ответственный секретарь		
экспертной комиссии:	(подписано электронной подписью)	Н.Б. Глинская
Член экспертной комиссии:	(подписано электронной подписью)	В.А. Калинин

#### 6. Объект государственной историко-культурной экспертизы

Проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5): «Проект приспособления для современного использования объекта культурного наследия в части перепланировки и переустройства квартиры № 31 «Дом Ф.Ф. Шпринга» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А» (шифр: С59/284-03.22), разработанная ГУП «ГУИОН» в 2022 г. в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы:

Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация (ИРД) (шифр С59/284-03.22-ИРД)

Подраздел 2. Акт технического состояния с выводами и рекомендациями по предварительному обследованию объекта (описание по визуальному осмотру)

Подраздел 3. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности выявленного объекта культурного наследия

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования (шифр С59/284-03.22-ИС);

Подраздел 2. Историко-архитектурные натуральные исследования (шифр С59/284-03.22-ОЧ)

Подраздел 3. Техническое заключение по результатам обследования несущих и ограждающих конструкций, в том числе инженерных сетей в границах объекта (шифр C59/284-03.22-Т3) Раздел 3. Проектная документация:

Подраздел 1 ОПЗ. Общая пояснительная записка (шифр С59/284-03.22-ОПЗ)

Подраздел 2 АР. Архитектурные решения (шифр С59/284-03.22-АР)

Подраздел 3 КР. Конструктивные решения (шифр С59/284-03.22-КР)

Подраздел 4 ВК. Водоснабжение и канализация (шифр С59/284-03.22-ВК)

Подраздел 5 ЭО. Электрооборудование и освещение (шифр C59/284-03.22-ЭО) Подраздел 6 ПОР. Проект организации работ (шифр C59/284-03.22-ПОР)

#### 7. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом  $\Phi.\Phi$ . Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера A (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5):

«Проект приспособления для современного использования объекта культурного наследия в части перепланировки и переустройства квартиры № 31 «Дом Ф.Ф. Шпринга» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А» (шифр: C59/284-03.22), разработанной ГУП «ГУИОН» в 2022 г. в составе, указанном в п. 6 настоящего акта, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

#### 8. Перечень документов, предоставленных заявителем

- 1) Копия задания КГИОП от 02.03.2022 №01-21-342/22-0-1;
- 2) Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 02.02.2022 г. № КУВИ-999/2022-106073;
- 3) Копия распоряжения КГИОП от 27.11.2015 №10-568 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга»;
- 4) Копия распоряжения КГИОП от 27.12.2002 «Об определении границ выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга»;
- 5) Копия технического паспорта на квартиру по архивным данным по состоянию на 14 марта 2012 года от 04.02.2022 г. (инв. №334/22)
- Копия выписки из инвентарного дела о технических характеристиках объекта от 14.02.2022 г. №1133-01/05;
- 7) Копии поэтажных планов по состоянию на 2007 г., 2012 г., 2020 г.;
- 8) Проектная документация «Проект приспособления для современного использования объекта культурного наследия в части перепланировки и переустройства квартиры № 31 «Дом Ф.Ф. Шпринга» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А» (шифр: C59/284-03.22), разработанная ГУП «ГУИОН» в 2022 г.

# 9. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

#### 9.1. Нормативно-правовая документация

- 1) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- 2) Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.
- 3) Разъяснительное письмо Министерства культуры РФ от 25.03.2014 г. № 52-01-39/12-ГА «О научно-проектной и проектной документации, направляемой на государственную историко-культурную экспертизу».
- 4) ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (действует от 01.01.2014 г.).

- 5) ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (действует от 01.06.2014 г.).
- 6) ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования» (действует от 01.04.2015 г.).
- 7) Приказ КГИОП от 20.02.2001 г. № 15 «Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность» (Приложение № 3).

#### 9.2. Архивные и библиографические источники

- 1) П. де Сент-Илер, Соколов И., Горихвостов А. Аксонометрический план Санкт-Петербурга 1765-1773 гг. СПб : Крига, 2003.
- 2) ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 3) ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 168. Д. 319.
- ЦГАКФФД СПб. Шифр: Гр 74867.
- 5) ЦГАКФФД СПб. Шифр: Ар 234038.
- 6) Цылов Н.И. Атлас тринадцати частей Петербурга с подробным изображением набережных, улиц, переулков, казённых и обывательских домов. СПб., 1849.

#### 9.3. Интернет-ресурсы

- 1) «PastVu» ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: https://pastvu.com.
- 2) «Это место» старые и современные карты всех регионов [Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru.

## 10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

В рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы экспертами были проведены следующие научно-практические исследования:

- визуальное обследование, натурная фотофиксация (Приложение №2) в целях установления особенностей состояния объекта культурного наследия;
- анализ представленных заказчиком материалов и документации, перечисленных в пункте 8 настоящего Акта;
- историко-библиографические исследования на основании материалов из Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга и других материалов, хранящихся в открытом доступе. Иконографические материалы, собранные в процессе проведения экспертизы, представлены в Приложении №1 к настоящему акту.

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода о возможности проведения работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга». Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации.

### 11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

На момент проведения экспертизы в квартире произведён демонтаж отделки, вскрытия несущих конструкций и замена оконных заполнений, все проведённые работы согласуются с проектными решениями и не противоречат предмету охраны.

Иные обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

### 12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

#### 12.1. Собственник или пользователь объекта

Собственником квартиры №31, расположенной в выявленном объекте культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга», является гражданин Российской Федерации Аппель Михаил Игоревич на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 02.02.2022 г. (Приложение №7).

#### 12.2. Сведения о государственной охране объекта культурного наследия

Здание по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5) является выявленным объектом культурного наследия согласно приказу КГИОП от 20.02.2001 г. № 15 «Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность» (Приложение №3);

Распоряжению КГИОП от 27.11.2015 №10-568 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» (Приложение № 4);

Распоряжению КГИОП от 27.11.2015 №10-568 «Об определении границ выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» (Приложение № 5).

### 12.3. Краткие исторические сведения: время возникновения, даты основных изменений объекта

Выявленный объект культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположен на Васильевском острове на угловом участке на пересечении Тучкова и Волховского переулков.

На аксонометрическом плане Сент-Илера 1765-1773 гг. на рассматриваемом участке зафиксирован большой трапециевидный участок с небольшими деревянными строениями<sup>1</sup>. В начале 1800-х гг. здесь был построен угловой двухэтажный каменный дом для купца А. Загибенина, по фамилии которого с 1802 г. современный Тучков (с 15 мая 1882 г.) переулок стал именоваться Загибениным переулком. Угловой дом почти квадратной формы со срезанным углом и входной лестницей. В противоположном углу квадратная врезка, куда встраивается некое сооружение. Деревянные крылья пристроены к главному дому. Семья почетного гражданина Ефстафия Загибенина и его наследники владели участком вплоть до начала 1870-х гг. и застраивала его по периметру.

В 1856 г. правление путей сообщения разрешило наследникам купца Загибенина исправление крыш на деревянных сараях, предписав ликвидировать ветхие деревянные сараи и пристройки к каменному дому и вместо них на том же месте построить деревянные навес, конюшню и сарай.

 $^{1}$  П. де Сент-Илер, Соколов И., Горихвостов А. Аксонометрический план Санкт-Петербурга 1765-1773 гг. — СПб : Крига, 2003.

Следующим владельцем участка стал купец 2-й гильдии Иван Андреевич Андреев. Согласно описи дома с оценкой, на участке находились: каменный 2-х этажный на каменном жилом со сводами подвале, крытый железом жилой лицевой дом; каменный 1-этажный надворный флигель, крытый железом, занятый под колбасную и ледники; каменный 1-этажный надворный флигель, крытый железом, занятый под питейное заведение. Кроме того, на дворе имелись деревянные строения, которые по ветхости в опись не включались.

Существенных изменений ни в застройку участка, ни в его планировку И.А. Андреев не вносил. Существующие строения надстраивались, расширялись.

В 1898 г. новый владелец – Любавский 2-й гильдии купец Федор Федорович Шпринг снес все прежние строения на участке и представил в Городскую Управу проекты новых строений на рассмотрение.

18 апреля 1898 г. Техническое Отделение Городской Управы разрешило: «постройку углового каменного 4-этажного, на нежилом полуподвале, лицевого дома на месте, показанном на плане под лит. А и В, таковых же 5-этажных надворных жилых флигелей с сараями лит. С и Д, нежилых каменных 2-х этажных служб для ледника, прачечной и гладильной лит. М и для конюшни и сеновала лит. N, мусорной и навозной ямы лит. О и Р и для общих отхожих мест лит. X, прокладку сточной подземельной трубы лит. Z, с тем, чтобы в подвалах проектируемых зданий не устраивалось жилье».

В 1898-1899 гг. по проекту архитектора Б.И. Гиршовича строится угловой четырехэтажный дом на высоком цокольном этаже с отступом от красной линии Тучкова пер.: согласно строительным правилам, высота здания не должна была превышать ширину переулка. Вдоль фасада разбили узкий длинный сквер. Чертежи разрезов лицевого дома показывают, что количество этажей со стороны лицевых фасадов не совпадает. Со стороны лицевого фасада первый этаж имеет полуторную высоту по отношению к выше лежащим, и окно второго света. На чертеже фасада изображены несколько входов под металлическими козырьками. Эти помещения, очевидно, предназначены для сдачи в аренду. Подвала в этой части дома нет. Дворовая часть флигеля пятиэтажная с подвалом.

Следует отметить, что все выступающие углы дворовых флигелей срезаны.

На плане участка видно, что, въехав в одну из арок в Тучковом переулке, можно через проезды у границы участка выехать через другую в Волховский переулок. Все три внутренних двора соединяются между собой и имеют выезд наружу.

Последним в 1898 г. на участке строится 2-х этажный с мансардой, на подвалах каменный флигель неправильной шестигранной формы для прачечной, гладильной и ледников в подвальном помещении. Чем вызвана подобная форма, неизвестно. Не менее странным оказывается и планировка 2-го этажа в виде соединенных прямоугольным коридором трех помещений треугольной, неправильной пятиугольной, неправильной четырехугольной формы. Лестница выделена в отдельный блок лестничной клетки. На чертеже стоит подпись архитектора Гиршовича<sup>2</sup>.

12 августа 1910 г. был рассмотрен и утвержден проект, представленный потомственным почетным гражданином Ф.Ф. Шпринг. Он касался переустройства сараев в жилое помещение в первом этаже дворового каменного флигеля с обращением трех воротных проемов в окна с дверями.

Дом на углу Тучкова и Волховского переулков, расположенный вблизи университета, стал местом жительства целого ряда профессоров. Здесь находились также редакции журналов «Педагогический сборник» и «Архитектурно-художественный еженедельник».

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.

Часть дома занимала частная женская гимназия Г. А. Кебке с правами правительственной, которая была преобразована в 1905 г. из перворазрядного учебного заведения, основанного в 1888 г. При гимназии находились пансион, приготовительные классы и французско-немецкий детский сад.

В квартире № 25 с 1920-х гг. жил выдающийся график Павел Александрович Шиллинговский, профессор Академии художеств. Также в этом доме находилась мастерская художника, заслуженного деятеля искусств РСФСР А. Н. Самохвалова.

В 2001 г. дом включен КГИОПом в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». В доме произведен ряд согласованных перепланировок квартир и нежилых помещений.

#### 12.4. Описание объекта

Сложное в плане, 4-х этажное здание, стены из красного полнотелого глиняного кирпича на известково-песчаном растворе. Во дворе располагается 5-ти этажный флигель Г-образного в плане, а также две дворовые службы, состоящие из 2-ух и 3-ех этажей. Крыша из кровельного железа вальмовой конфигурации. В конструктивной системе здания три лестницы, ведущие к трем парадным лестницам.

#### Архитектурно-художественное решение лицевого фасада:

Материал отделки цоколя – известняк. Отделка фасадов – дощатый руст в уровне 1-го этажа, ленточный руст в уровне 2-го этажа. На уровне подвального и 2-4-го этажей фасады отделаны гладкой штукатуркой. Есть раскреповки по 10 и 24 осям фасада со стороны Тучкова пер., и по 4 и 17 осям фасада со стороны Волховского переулка. Два воротных проезда в виде трехцентровой арки в уровне 1-2-го этажей, в них – воротное двустворчатое заполнение из черного металла, стилизованное под растительный орнамент. Восемь кованых флагодержателей из черного металла с рисунком в виде завитков с многолепестковыми розеткам, а также кованые кронштейны из черного металла, поддерживающие навесы над входами на парадные лестницы. Оконные заполнения коричневого цвета, расстекловка – Т-образная с горизонтальными импостами, есть декоративное оформление оконных проемов 2-го, 3-го и 4-го этажей. Также имеется четыре балкона на 3-ем этаже.

#### Архитектурно-художественное решение дворового фасада:

В дворовое убранство здания включены дворовой фасад лицевого корпуса и фасад Гобразного в плане дворового флигеля. Материал отделки цоколя — известняк. Материал и характер отделки фасада — гладкая окрашенная штукатурка. Есть два балкона, воротные проезды, исторические дверные и оконные проемы 2-5 этажей, включая два световых фонаря 4-го этажа. Заполнения оконных проемов — Тобразная расстекловка с горизонтальными импостами коричневого цвета.

Внутри двора – северо-восточная служба (двухэтажная, материал и характер отделки фасада – гладкая окрашенная штукатурка) и северо-западная служба (трехэтажная, материал и характер отделки фасада – гладкая окрашенная штукатурка).

#### Интерьеры:

Проемы в вестибюлях в виде трехцентровых арок, оформление стен вестибюлей – разделка под руст нижней части стен, филенки с выкружками, пилястры – в верхней части стен. Покрытие пола входных вестибюлей и лестничных площадок - метлахская плитка голубого и желтого цветов с рисунком «соты». В вестибюлях и помещениях установлены угловые печи (всего 6), облицованные гладкими и рельефными изразцами, двухярустные.

Квартира №31 находится на 2-ом этаже четырех – пяти этажного многоквартирного жилого дома. Вход в квартиру осуществляется с двух лестничных клеток ЗЛК и 5ЛК (согласно

планов ПИБ Центральное). Вход на лестничную клетку ЗЛК осуществляется через парадную со стороны Волховского переулка и через входную дверь, расположенную в дворовой части здания. На момент проведения экспертизы в помещении частично произведены демонтажные работы со вскрытиями несущих конструкций. Данные вскрытия необходимы для выполнения обследования в соответствии с нормативными документами.

#### 12.5. Анализ проектной документации

Представленная на экспертизу проектная документация ««Проект приспособления для современного использования объекта культурного наследия в части перепланировки и переустройства квартиры № 31 «Дом Ф.Ф. Шпринга» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А» (шифр: C59/284-03.22), разработанной ГУП «ГУИОН» в 2022 г. с целью приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

ГУП «ГУИОН» осуществляет свою деятельность по сохранению объектов культурного наследия на основании Лицензии № МКРФ 00936 выданной Министерством культуры Российской Федерации от 10.07.2013 г. (лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа № 1352 от 13.09.2019 г.).

Данная документация разработана с целью приспособления объекта культурного наследия для современного использования и направлена на обеспечение сохранности объекта культурного наследия.

Ниже представлен анализ экспертируемого проекта:

#### Раздел 1. Предварительные работы.

#### 1. Исходно-разрешительная документация (шифр С59/285-03.22-ИРД)

В проектную документацию включены необходимые документы, копия задания КГИОП, копия выписки из ЕГРН, копия распоряжения КГИОП об определении предмета охраны, копия приказа КГИОП «Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность», копия выписки из инвентарного дела и копии поэтажных планов. Вышеуказанный акт составлен по утвержденной форме, содержит необходимые данные о состоянии объекта перед проектированием и состав предполагаемых работ.

### 2. Акт технического состояния с выводами и рекомендациями по предварительному обследованию объекта (описание по визуальному осмотру)

Разработке проекта предшествовало визуальное и техническое обследование квартиры №31. По результатам заключения, общее техническое состояние следующее:

- Стены кирпичные
- Перегородки деревянные оштукатуренные, не являются несущими, не воспринимают силовые нагрузки. Состояние удовлетворительное.
- Междуэтажные перекрытия деревянные оштукатуренные по деревянным балкам.
- Материал чердачных перекрытий деревянные неоштукатуренные по деревянным балкам; сборные железобетонные плиты по металлическим балкам.
- Материал подвальных перекрытий железобетонные своды.
- Высота помещений квартиры № 31 составляет 3,50 м.
- Двери деревянные, филенчатые.
- Окна деревянные.

- Отделка помещений: потолки оштукатурены, окрашены ВЭК; стены оштукатурены, оклеены обоями, окрашены ВЭК в рабочей зоне кухни, в туалете и ванной керамическая плитка. Состояние неудовлетворительное. Требуется ремонт.
- Инженерные системы (водопровод, канализация, отопление, вентиляция) существующие. Состояние в целом удовлетворительное. Требуется замена сантехнических приборов.

Основные несущие и ограждающие конструкции квартиры находятся в удовлетворительном состоянии. Отклонения от вертикали, провисания и прогибы конструктивных элементов при осмотре не выявлены.

Системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции находятся в проектном положении.

Требуется косметический ремонт покрытий пола, отделки потолков и стен. Требуется замена сантехнических приборов.

Результаты предварительных работ и комплексных научных исследований соответствуют требованиями задания КГИОП от 02.03.2022 г. № 01-21-342/22-0-1 и достаточны для выбора направлений и методов проведения работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом  $\Phi$ . $\Phi$ .Шпринга».

3. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности выявленного объекта культурного наследия

Акт составлен по утвержденной форме, содержит необходимые данные о состоянии объекта перед проектированием и состав предполагаемых работ.

#### Раздел 2. Комплексные научные исследования

#### 1. Историко-архивные и библиографические исследования (шифр С59/284-03.22-ИС)

Подраздел содержит историко-архивные и библиографические изыскания, историческая справка и иконографические материалы, представленные в разделе, отражают сведения об объекте культурного наследия с момента начала строительства до сегодняшних дней.

#### 2. Историко-архитектурные натуральные исследования (шифр С59/284-03.22-ОЧ)

В данном подразделе дается характеристика существующего положения дома №11/5, литера А по Тучкову пер., а также краткая историческая справка здания. Сведения, приведённые в разделе, являются достоверными, и подтверждаются проведёнными экспертами исследованиями.

3. Техническое заключение по результатам обследования несущих и ограждающих конструкций, в том числе инженерных сетей в границах объекта (шифр C59/284-03.22-T3)

В техническом заключении по результатам обследования дан ряд рекомендаций по проведению ремонтных работ а также приведен список специальной литературы, на которые ориентировано обследование несущих и ограждающих конструкций.

На период обследования состояние стен и перемычек можно признать работоспособным.

Перегородки – деревянные, оштукатуренные по дранке с двух сторон, толщина 150- 200 мм; состояние - работоспособное.

В целом состояние перекрытия под помещением, за исключением балки №1.1, можно оценить, как - работоспособное. Балка перекрытия №1.1, расположенная вблизи стены по оси В/2-3 находится в ограниченно-работоспособном состоянии, необходимо выполнить дополнительный расчет на проектируемую нагрузку, и при необходимости, провести усиление конструкции (протезирование металлическими элементами) или замену балок на металлические, устанавливая в существующие гнезда, предварительно демонтировав деревянные балки.

В целом состояние перекрытия над помещением, за исключением балок №2.1, №2.2,№2.3 и №2.4, можно оценить, как - работоспособное. Балки перекрытия №2.1, №2.2, №2.3 и №2.4, расположенные от стены по оси В в осях В-Г/2-3, усилены металлическими элементами, металлический швеллер №24 и находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, необходимо выполнить дополнительный расчет на проектируемую нагрузку, и при необходимости, провести усиление конструкции (протезирование металлическими элементами) или замену балок на металлические в существующие гнезда, демонтировав деревянные балки.

#### Раздел 3. Проектная документация

#### 1. Общая пояснительная записка (шифр С59/284-03.22-ОПЗ)

Пояснительная записка, представленная в материалах проекта, содержит характеристику существующего положения, обоснование и описание проектных решений, а также основные решения по организации строительства, порядок организации работ.

#### **2.** Архитектурные решения (шифр C59/284-03.22-AP)

Архитектурными решениями предусмотрено:

- Демонтаж существующих перегородок
- Устройство новых перегородок из ГКЛ/ ГКЛВ
- Устройство кухни (пом. 2 кв.31) за счет площади кухни (пом. 1)
- Устройство совмещенного санузла (пом. 3 кв.31) за счет части площади коридора (пом.14)
- Устройство комнаты (пом. 1 кв.31) за счет площади кладовой (пом. 13) и части площади
- комнаты (пом. 6)
- Устройство коридора (пом. 1 кв. 31а) за счет площади туалетов (пом. 2 и 3) и части
- площади коридора (пом. 4)
- Устройство кухни-ниши (пом. 2 кв.31а) за счет части площадей комнат (пом. 11 и 12)
- Устройство комнаты (пом. 3 кв.31а) за счет площади комнат (пом. 11 и 12)
- Устройство совмещенного санузла (пом. 4 кв.31a) за счет площади ванной (пом.5) и части площади коридора (пом.4)
- Устройство прихожей (пом. 1 кв. 31б) за счет площади кладовой (пом.9)
- Устройство коридора (пом. 2 кв. 31б) за счет части площади коридора (пом.8)
- Устройство комнаты (пом. 3 кв. 31б) за счет площади комнат (пом. 15 и 10)
- Устройство кухни-ниши (пом. 4 кв. 31б) за счет части площади коридора (пом.14)
- Устройство совмещенного санузла (пом. 5 кв. 31б) за счет части площади коридора (пом.8)
- Устройство кухни-ниши (пом. 1 кв. 31в) за счет части площади комнаты (пом.7) и коридора (пом. 8)
- Устройство комнаты (пом. 2 кв. 31в) за счет части площади комнат (пом.6 и 7) и части площади коридора (пом.8)
- Устройство комнаты (пом. 3 кв.31в) за счет части площади комнаты (пом.7)
- Устройство совмещенного санузла (пом.4 кв.31в) за счет части площади коридора (пом.8)
- Замена покрытия пола;
- Устройство гидроизоляции пола в проектируемых совмещенных санузлах, кухне и кухнях-нишах;
- Установка дверных заполнений согласно спецификации.

По оси E/2/2 – устраивается новый дверной проём, выходящий на лестничную площадку, стена не является несущей – предмет охраны в части «исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены» - не затрагивается.

Графическая часть раздела включает в себя: ситуационный план, обмерный план квартиры №31, план квартиры №31 после перепланировки, экспликацию полов, ведомость отделки и спецификацию проемов, дверных заполнений, спецификацию оконных заполнений, узлы перегородок каркасного типа.

#### 3. Конструктивные решения (шифр С59/284-03.22-КР)

Конструктивными решениями предусмотрено усиление конструкции (протезирование металлическими элементами) балок перекрытия №2.1, №2.2, №2.3 и №2.4, расположенные от стены по оси В в осях В-Г/2-3 над помещением квартиры №31 и балка перекрытия №1.1, расположенная вблизи стены по оси В/2-3 под помещением данной квартиры. Решения подкреплены чертежами, наименованием материалов и порядком работ.

#### 4. Водоснабжение и канализация (шифр С59/284-03.22-В)

#### 5. Электрооборудование и освещение (шифр С59/284-03.22-ЭО)

Данными разделами проекта предусмотрено переоборудование инженерных систем квартиры (водоснабжение и канализация с устройством нового сантехнического оборудования в соответствии с новой планировкой, электрооборудование и освещение). Принятые в разделах решения отвечают современным нормативным требованиям и направлены на реализацию задачи по приспособлению и созданию условий для современного использования объекта культурного наследия и сопровождаются всеми необходимыми расчетами. Описание проектных решений и порядок производства работ обеспечивает безопасность их проведения при условии соблюдения описанных в нем условий, тем самым обеспечивая сохранение объекта культурного наследия.

Принятые в проекте решения отвечают современным нормативным требованиям и направлены на реализацию задачи по приспособлению и созданию условий для современного использования объекта культурного наследия.

#### **6.** Проект организации работ (шифр C59/285-03.22-ПОР)

Проект организации работ включает в себя основные решения по организации работ, а также рекомендации по производству строительно-монтажных работ, в соответствии с приведенными в том же разделе нормативными документами. Проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, в соответствии с действующим законодательством в области сохранения объектов культурного наследия.

<u>Разработанные проектом решения приняты с учетом требования задания КГИОП от 02.03.2022 г. № 01-21-342/22-0-1 (Приложение № 6) и направлены на поддержание современных эксплуатационных характеристик здания без изменения предмета охраны объекта, определенного распоряжением КГИОП от 27.11.2015 №10-568 (Приложение №4).</u>

#### 13. Обоснование выводов экспертизы

По результатам рассмотрения представленной на экспертизу проектной документации «Проект приспособления для современного использования объекта культурного наследия в части перепланировки и переустройства квартиры № 31 «Дом Ф.Ф. Шпринга» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А» (шифр: C59/284-03.22), разработанной ГУП «ГУИОН» в 2022 г., экспертами сделаны следующие выводы:

1) Анализ решений, предусмотренных экспертируемой проектной документацией, совместно с изучением предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга»

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; 5), Волховский определенного распоряжением КГИОП ОТ 27.11.2015 №10-568 (Приложение № 4) показал, особенности что объекта культурного наследия рамках рассматриваемого проекта не затрагиваются или сохраняются без изменений (отсутствие влияния принятых решении на сохранность предмета охраны описано в разделе 12.5. «Анализ проектной документации» настоящего акта).

- 2) Предусмотренные проектом работы согласно ст. 44 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. относятся к «приспособлению объекта культурного наследия для современного использования» так как направлены на научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия без изменения особенностей, составляющих предмет охраны, определенный распоряжением КГИОП от 27.11.2015 №10-568 (Приложение № 4).
- 3) Представленная на экспертизу проектная документация разработана с учетом действующих требований в части ее состава, содержания и оформления, соответствует требованиям задания КГИОП от 02.03.2022 №01-21-342/22-0-1 (Приложение № 6) и не противоречит действующему законодательству в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

#### 14. Выводы экспертизы

Проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5): «Проект приспособления для современного использования объекта культурного наследия в части перепланировки и переустройства квартиры № 31 «Дом Ф.Ф. Шпринга» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А» (шифр: С59/284-03.22), разработанной ГУП «ГУИОН» в 2022 г., соответствует требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

#### Подписи экспертов

Председатель экспертной комиссии:

<u>(подписано электронной подписью)</u> /М.Ф. Прокофьев/

07.06.2022 года

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

(подписано электронной подписью) /Н.Б. Глинская/

07.06.2022 года

Член экспертной комиссии:

(подписано электронной подписью) /В.А. Калинин/

07.06.2022 года

#### 15. Перечень приложений к заключению экспертизы.

**Приложение № 1.** Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры;

Приложение № 2. Фотофиксация современного состояния;

**Приложение № 3.** Копия решения органа государственной власти о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия;

**Приложение № 4.** Копия решения органа государственной власти об определении предмета охраны объекта культурного наследия;

**Приложение № 5.** Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия;

**Приложение № 6.** Копия задания, выданного органом охраны на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

**Приложение № 7.** Копии технического паспорта на объект культурного наследия и (или) его поэтажного плана с указанием размеров и приведением экспликации помещений, выдаваемых организациями, осуществляющими государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов капитального строительства;

Приложение № 8. Правоустанавливающие документы: выписка из ЕГРН, доверенность;

Приложение № 9. Копия договора с Заказчиком;

Приложение № 10. Копии протоколов заседаний экспертной комиссии.

Приложение № 1 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5): «Проект приспособления для современного использования объекта культурного наследия в части перепланировки и переустройства квартиры № 31 «Дом Ф.Ф. Шпринга» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А» (шифр: C59/284-03.22), разработанной ГУП «ГУИОН» в 2022 г.


Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры

### АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ


- 1. План столичного города Санкт-Петербурга 1753 г. И. Ф. Трускотта. Фрагмент. ЭтоМесто старые карты России [Электронный ресурс]. URL: www.etomesto.ru.
- 2. Аксонометрический план Санкт-Петербурга 1765-1773 гг. П. де Сент-Илер, Соколов И., Горихвостов А. Аксонометрический план Санкт-Петербурга 1765-1773 гг. СПб : Крига, 2003.
- 3. Генеральный план 2-го и 3-го кварталов Васильевской части «Атласа столичного города Санкт-Петербурга, состоящего из 11 частей и 58 квартала». 1798 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 168. Д. 319.
- 4. Подробный план Санкт-Петербурга 1828 года генерал майора Шуберта. Фрагмент. ЭтоМесто старые карты России [Электронный ресурс]. URL: www.etomesto.ru
- 5. Фрагмент плана территории Васильевской части 3-го квартала. 1849 г. Цылов Н.И. Атлас тринадцати частей Петербурга с подробным изображением набережных, улиц, переулков, казённых и обывательских домов. СПб., 1849.
- 6. Генеральный план двора почетного гражданина Ефстафия Загибенина в Васильевской части 2 квартала под № 98/10 по Загибенину и Биржевому переулкам. 1855 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 7. План двора со строениями наследников купца Загибенина в Васильевской части 2 квартала под № 98/10. 1856 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 8. План, профили и фасады деревянных сараев. 1856 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 9. План двора со строениями наследников купца Загибенина в Васильевской части 2 квартала под № 98/10. 1856 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 10. План двора купца 1-й гильдии Андреева в Васильевской части 1-го участка по Тучкову и Волховскому пер. под № 5 и 11. 1883 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 11. Фасад деревянного 1-этажного флигеля лит. А. 1883 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 12. Фасад. План и разрез сарая лит. В. 1883 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 13. Фасад. План и разрез сарая лит. С. 1883 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 14. План двора купца 2-й гильдии И.А. Андреева по Тучкову пер. № 5/11. 12 августа 1885 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.

- 15. Разрез, фасад и планы 1-3 этажей каменной 3-этажной пристройки для помещения отхожих мест под лит. А. 1885 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 16. План двора купца 2-й гильдии И.А. Андреева по Тучкову и Волховскому пер. № 5 и 11. 1 июля 1885 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 17. План двора купца 2-й гильдии И.А. Андреева. 7 сентября 1892 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 18. Разрезы, фасад и план 1-го и 2-го этажей каменного флигеля с надстройкой 2-го этажа. Проект составлял гр. инж. Андреев. 7 сентября 1892 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 19. План двора купца И.А. Андреева в Васильевской части 1-го участка по Тучкову и Волховскому пер. № 5/11. 1892 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 20. План двора Любавского 2-й гильдии купца Ф.Ф. Шпринг. Арх. Гиршович. 1898 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 21 Фасад лицевого дома по Тучкову пер. под лит. А. 1898 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 22. Фасад лицевого дома по Волховскому пер. лит. В. Апрель 1898 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 23. План полуподвального этажа лицевых домов по Тучкову и Волховскому пер. под лит. А и В и 1-го этажа надворных флигелей под лит. С и Д. 1898 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 24. План 1-го этажа лицевых домов по Тучкову и Волховскому пер. лит. А и В и 2-го этажа надворных флигелей лит. С и Д. 1898 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 25. Фасад и разрезы лицевых домов по Тучкову и Волховскому пер. под лит. А и В. 1898 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 26. Разрезы лицевых домов по Тучкову и Волховскому пер. под лит. А и В. 1898 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 27. Разрез лицевого дома лит. В и фасад надворного флигеля под лит. Д. 1898 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 28. Разрезы служб лит. М и N. Арх. Гиршович. 1898 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 29. План двора купца Ф.Ф. Шпринг. Арх. Гиршович. Октябрь 1898 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 30. План 1-го и 2-го этажей прачечной и гладильной, план подвального этажа для ледника и разрез. Октябрь 1898 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.

- 31. Фасад флигеля для прачечной, гладильной и ледников. Октябрь 1898 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 32. План двора потомственного почетного гражданина Ф.Ф. Шпринга. Арх. Гиршович. 1910 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.
- 33. Немецкая аэрофотосъемка Ленинграда времен ВОВ. 1939-1942 гг. Фрагмент. ЭтоМесто старые карты России [Электронный ресурс]. URL: www.etomesto.ru.
- 34. Волховский переулок. Слева фрагмент бывшего дом Ф.Ф. Шпринга. 1951-1960 гг. «PastVu» ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/875820.
- 35. Фасад дома №11/5 на пересечении Тучкова и Волховского переулков. 1960 г. (бывший дом Ф.Ф. Шпринга, арх. Б.И. Гиршович, 1898-1899 гг.). ЦГАКФФД СПб. Шифр: Гр 74867.
- 36. Козырек парадного входа дома № 5 по Волховскому переулку Васильевского острова (архитектор Б.И. Гиршович, 1898 г.). Дата съемки: 10 июля 1988 г. ЦГАКФФД СПб. Шифр: Ар 217435.
- 37. Вид створки ворот в арочном проезде жилого дома № 11 по Тучкову переулку. Дата съемки: 9 февраля 2003 г. ЦГАКФФД СПб. Шифр: Ар 234038.




1. План столичного города Санкт-Петербурга 1753 г. И. Ф. Трускотта. Фрагмент. — ЭтоМесто – старые карты России [Электронный ресурс]. URL: www.etomesto.ru.




2. Аксонометрический план Санкт-Петербурга 1765-1773 гг. — П. де Сент-Илер, Соколов И., Горихвостов А. Аксонометрический план Санкт-Петербурга 1765-1773 гг. — СПб : Крига, 2003.




3. Генеральный план 2-го и 3-го кварталов Васильевской части «Атласа столичного города Санкт-Петербурга, состоящего из 11 частей и 58 квартала». 1798 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 168. Д. 319.




4. Подробный план Санкт-Петербурга 1828 года генерал майора Шуберта. Фрагмент. — ЭтоМесто – старые карты России [Электронный ресурс]. URL: www.etomesto.ru.




5. Фрагмент плана территории Васильевской части 3-го квартала. 1849 г. — Цылов Н.И. Атлас тринадцати частей Петербурга с подробным изображением набережных, улиц, переулков, казённых и обывательских домов. — СПб., 1849.




6. Генеральный план двора почетного гражданина Ефстафия Загибенина в Васильевской части 2 квартала под № 98/10 по Загибенину и Биржевому переулкам. 1855 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




7. План двора со строениями наследников купца Загибенина в Васильевской части 2 квартала под № 98/10. 1856 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




8. План, профили и фасады деревянных сараев. 1856 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




9. План двора со строениями наследников купца Загибенина в Васильевской части 2 квартала под № 98/10. 1856 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




10. План двора купца 1-й гильдии Андреева в Васильевской части 1-го участка по Тучкову и Волховскому пер. под № 5 и 11. 1883 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




11. Фасад деревянного 1-этажного флигеля лит. А. 1883 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




12. Фасад. План и разрез сарая лит. В. 1883 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




13. Фасад. План и разрез сарая лит. С. 1883 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




14. План двора купца 2-й гильдии И.А. Андреева по Тучкову пер. № 5/11. 12 августа 1885 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




15. Разрез, фасад и планы 1-3 этажей каменной 3-этажной пристройки для помещения отхожих мест под лит. А. 1885 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




16. План двора купца 2-й гильдии И.А. Андреева по Тучкову и Волховскому пер. № 5 и 11. 1 июля 1885 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




17. План двора купца 2-й гильдии И.А. Андреева. 7 сентября 1892 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




18. Разрезы, фасад и план 1-го и 2-го этажей каменного флигеля с надстройкой 2-го этажа. Проект составлял гр. инж. Андреев. 7 сентября 1892 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




19. План двора купца И.А. Андреева в Васильевской части 1-го участка по Тучкову и Волховскому пер. № 5/11. 1892 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




20. План двора Любавского 2-й гильдии купца Ф.Ф. Шпринг. Арх. Гиршович. 1898 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




21 Фасад лицевого дома по Тучкову пер. под лит. А. 1898 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




22. Фасад лицевого дома по Волховскому пер. лит. В. Апрель 1898 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




23. План полуподвального этажа лицевых домов по Тучкову и Волховскому пер. под лит. А и В и 1-го этажа надворных флигелей под лит. С и Д. 1898 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




24. План 1-го этажа лицевых домов по Тучкову и Волховскому пер. лит. А и В и 2-го этажа надворных флигелей лит. С и Д. 1898 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




25. Фасад и разрезы лицевых домов по Тучкову и Волховскому пер. под лит. А и В. 1898 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




26. Разрезы лицевых домов по Тучкову и Волховскому пер. под лит. А и В. 1898 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




27. Разрез лицевого дома лит. В и фасад надворного флигеля под лит. Д. 1898 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




28. Разрезы служб лит. М и N. Арх. Гиршович. 1898 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




29. План двора купца Ф.Ф. Шпринг. Арх. Гиршович. Октябрь 1898 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.




30. План 1-го и 2-го этажей прачечной и гладильной, план подвального этажа для ледника и разрез. Октябрь 1898 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.



31. Фасад флигеля для прачечной, гладильной и ледников. Октябрь 1898 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.



32. План двора потомственного почетного гражданина Ф.Ф. Шпринга. Арх. Гиршович. 1910 г. — ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2417.



33. Немецкая аэрофотосъемка Ленинграда времен ВОВ. 1939-1942 гг. Фрагмент. — ЭтоМесто – старые карты России [Электронный ресурс]. URL: www.etomesto.ru.



34. Волховский переулок. Слева — фрагмент бывшего дом Ф.Ф. Шпринга. 1951-1960 гг. — «PastVu» — ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/875820.



35. Фасад дома №11/5 на пересечении Тучкова и Волховского переулков. 1960 г. (бывший дом Ф.Ф. Шпринга, арх. Б.И. Гиршович, 1898-1899 гг.). — ЦГАКФФД СПб. Шифр: Гр 74867.



36. Козырек парадного входа дома № 5 по Волховскому переулку Васильевского острова (архитектор Б.И. Гиршович, 1898 г.). Дата съемки: 10 июля 1988 г. — ЦГАКФФД СПб. Шифр: Ар 217435.



37. Вид створки ворот в арочном проезде жилого дома № 11 по Тучкову переулку. Дата съемки: 9 февраля 2003 г. — ЦГАКФФД СПб. Шифр: Ар 234038.

Приложение № 2 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5): «Проект приспособления для современного использования объекта культурного наследия в части перепланировки и переустройства квартиры № 31 «Дом Ф.Ф. Шпринга» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А» (шифр: C59/284-03.22), разработанной ГУП «ГУИОН» в 2022 г.

Фотофиксация современного состояния Фотофиксация современного состояния выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5) от 05.05.2022

#### Фотофиксация выполнена Калининым В.А.

#### Аннотация.

Фото 1 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 2 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом  $\Phi$ .Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 3 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 4 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 5 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5), окна квартиры №31

Фото 6 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 7 Фрагмент дворового фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом  $\Phi.\Phi$ . Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 8 Фрагмент дворового фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 9 Фрагмент дворового фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 10 Фрагмент дворового фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 11 Фрагмент дворового фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом  $\Phi.\Phi$ . Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 12 Фрагмент дворового фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5), окна квартиры №31

Фото 13 Интерьер выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 14 Интерьер выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 15 Интерьер квартиры №31 выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 16 Интерьер квартиры №31 выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 17 Интерьер квартиры №31 выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 18 Интерьер квартиры №31 выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 19 Интерьер квартиры №31 выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 20 Интерьер квартиры №31 выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Фото 21 Интерьер квартиры №31 выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

#### Условные обозначения:

Место и направление фотофиксации

### 1 - Номер фотографии




Рисунок 1.Схема фотофиксации на плане здания




Рисунок 2. Схема фотофиксации на плане кв. 31




Фото 1 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)



Фото 2 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)



Фото 3 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)



Фото 4 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера A (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)



Фото 5 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5), окна квартиры №31



Фото 6 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)



Фото 7 Фрагмент дворового фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)



Фото 8 Фрагмент дворового фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера A (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)



Фото 9 Фрагмент дворового фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера A (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)



Фото 10 Фрагмент дворового фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом  $\Phi$ .Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера A (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)



Фото 11 Фрагмент дворового фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера A (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)



Фото 12 Фрагмент дворового фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5), окна квартиры №31




Фото 13 Интерьер выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)



Фото 14 Интерьер выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)



Фото 15 Интерьер квартиры №31 выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский




Фото 16 Интерьер квартиры №31 выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)



Фото 17 Интерьер квартиры №31 выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)




Фото 18 Интерьер квартиры №31 выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)



Фото 19 Интерьер квартиры №31 выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)



Фото 20 Интерьер квартиры №31 выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)



Фото 21 Интерьер квартиры №31 выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)

Приложение № 3 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5): «Проект приспособления для современного использования объекта культурного наследия в части перепланировки и переустройства квартиры № 31 «Дом Ф.Ф. Шпринга» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А» (шифр: C59/284-03.22), разработанной ГУП «ГУИОН» в 2022 г.

Копия решения органа государственной власти о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия

#### Администрация Санкт-Петербурга КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

#### ПРИКА3

от 20 февраля 2001 года № 15

Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность

#### Василеостровский административный район

№	Наименование	Датировка	Авторы	Местонахождение	Техническое	Заключение
$\Pi/\Pi$	объекта	датировка	Тавторы	тисстопахождение	состояние	экспертизы
632	Дом Ф.Ф.	1898-1899	apx.	Тучков пер., 11;	среднее	Рекомендовать
	Шпринга		Б.И.Гиршович	Волховский пер.,		к включению в
				5		Список вновь
						выявленных
						объектов,
						представляющи
						X
						историческую,
						научную,
						художественну
						ю или иную
						культурную
						ценность
						(экспертное
						заключение от
						20.03.2000).

Приложение № 4 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5): «Проект приспособления для современного использования объекта культурного наследия в части перепланировки и переустройства квартиры № 31 «Дом Ф.Ф. Шпринга» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А» (шифр: C59/284-03.22), разработанной ГУП «ГУИОН» в 2022 г.

Копия решения органа государственной власти об определении предмета охраны объекта культурного наследия





#### ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

## КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

27.11.2015

№ 10-568

Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф. Ф. Шпринга»

- 1. Определить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф. Ф. Шпринга», расположенного по адресу Санкт-Петербург, Тучков пер., 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5), согласно приложению к настоящему распоряжению.
- 2. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
- 3. Распоряжение КГИОП от 02.02.2012 № 10-78 «Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф. Ф. Шпринга», признать утратившим силу.
- 4. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП – начальником управления государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП - начальник управления государственного учета объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению от <u>27.11.15</u> № <u>10-568</u>

## Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф. Ф. Шпринга»

Санкт-Петербург, Тучков пер., 11/5, литера А

	(	Тучков пер., 11; Волховский пер., 5)	4
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно- пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация лицевого четырехэтажного углового корпуса, дворового пятиэтажного флигеля Г-образного в плане и двух 2-х и 3-х этажных дворовых служб, включая пять воротных проездов, балконы и раскреповки;	EN LA
		крыши — габариты и конфигурация (вальмовая) лицевого и дворового корпусов; материал окрытия (кровельное железо).	
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены; исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий; три лестницы, ведущие из вестибюлей к парадным лестницам — средистенные, ступени лещадной плиты, проступь с валиком;	
		двухмаршевые, марши по косоурам; ступени лещадной плиты; ограждение — черного металла, техника исполнения (ковка), рисунок (орнамент с мотивом завитков завершенных элементами растительного характера); поручни — деревянные, профилированные;	9191916 G

прусские своды по металлическим балкам в вестибюлях и воротных проездах.





3 Объемно-планировочное решение:

историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.

4 Архитектурнохудожественное решение фасадов: лицевой фасад лицевого корпуса:

материала и характер отделки цоколя – известняк; материала и характер отделки фасада – дощатый руст в уровне 1-го этажа; ленточный руст в уровне 2-го этажа; гладкая штукатурка подвального

и 2-4 -го этажей;

раскреповки по 10 и 24 осям фасада со стороны Тучкова переулка; раскреповки по 4 и 17 осям фасада со стороны Волховского переулка;


рустованные лопатки, объединяющие 3-й и 4-й этажи в угловой части;

проемы подвального этажа – отметки высоты и ширины;

оконные проемы 1-4-го этажей — местоположение, габариты и конфигурация;

два воротных проезда и исторические дверные, в том числе балконные





проемы – местоположение, габариты и конфигурация (воротные проемы в виде трехцентровой арки в уровне 1-2-го этажей);

два воротных заполнения - черного конфигурация; металла, габариты, двустворчатые, рисунок (в верхней части ажурный стилизованный растительный орнамент («копьевидные» лилии, элементы растительного характера) геометрические элементы (круги, волюты, «калачики»); нижняя глухая часть обрамлена «калачиками»);



восемь флагодержателей — черного металла, техника исполнения (ковка), рисунок (в виде завитков с многолепестковыми розетками);





кронштейны, поддерживающие навесы над входами на парадные лестницы — черного металла, техника исполнения (ковка), рисунок (в виде ажурного орнамента с завитками и бутонами роз);



декоративное оформление оконных проемов подвального этажа – гладкие наличники;

декоративное оформление оконных проемов 1-го этажа — профилированные наличники с замковыми камнями, прямоугольные филенки в подоконных простенках;



декоративное оформление оконных проемов 2-го этажа – рустованные профилированные наличники c веерными замковыми камнями c «алмазной гранью», филенки сложной конфигурации подоконных В простенках;



декоративное оформление оконных проемов 3-го этажа – раскрепованные профилированные наличники с замковыми камнями, профилированные прямые сандрики на кронштейнах, прямоугольные филенки в подоконных простенках; наличники в виде портиков (с балконами): полуколонны со стилизованными капителями, лучковые сандрики;



балкона 3-го четыре этажа местоположение, габариты, конфигурация; ограждения вид материала (гипс), конфигурация (в виде балясин); кронштейны балконов местоположение, конфигурация, оформление (розетки);



декоративное оформление оконных проемов 4-го этажа — раскрепованные профилированные наличники с замковыми камнями, полотенца с гуттами и лепной вставкой в виде двух волют в подоконном пространстве, вертикальные лавровые гирлянды в филенках, обрамляющие окна;

оконные заполнения – цвет (коричневый), расстекловка (Т-образная с горизонтальными импостами);

три межэтажных профилированных карниза; три подоконных карниза;

венчающий выносной профилированный карниз, декорированный иониками на волютообразных кронштейнах с сухариками;

дворовой фасад лицевого корпуса и фасад  $\Gamma$ -образного в плане дворового флигеля:

материала отделки цоколя – известняк; материала и характер отделки фасада – гладкая окрашенная штукатурка;

раскреповки;

два балкона - местоположение;

воротные проезды , исторические дверные и оконные проемы 2-5 этажей, включая два световых фонаря 4-го этажа — местоположение, конфигурация, габариты;

проемы первого этажа – габариты высоты и ширины;











заполнения оконных проемов — расстекловка (Т-образная с горизонтальными импостами), цвет (коричневые; мелкая — окна лестничных пролетов);

межэтажный профилированный карниз 1-2 этажей; венчающий выносной профилированный карниз;

северо-восточная служба (двухэтажная):
материал отделки цоколя – известняк;
материал и характер отделки фасада – гладкая окрашенная штукатурка;

раскреповки; закругленные углы; исторические дверной и оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;

венчающий профилированный карниз;

северо-западная служба (трехэтажная):

материал отделки цоколя — известняк; материал и характер отделки фасада — гладкая окрашенная штукатурка; межэтажный профилированный карниз 1-2 — го этажей; венчающий профилированный карниз; исторические дверной и оконные проемы — местоположение, габариты,

проемы в вестибюлях в виде трехцентровых арок – местоположение, габариты, конфигурация;

конфигурация.

оформление стен вестибюлей –разделка под руст нижней части стен, филенки с выкружками, пилястры — в верхней части стен;

оформление стен лестниц — разделка под руст — в нижней части, профилированные рамы, пилястры и ионики — в верхней части;







интерьеров: габ

Архитектурно-

художественное решение

5



покрытие лестничных площадок – вид материала (керамическая метлахская плитка), рисунок («соты», бордюр с растительным орнаментом)

две печи (угловые, двухъярусные, облицованы белыми гладкими рельефными изразцами; полочка, разделяющая ярусы с закругленными краями; рельефные растительные орнаменты на ребрах в нижней части; рельефный фриз растительного орнамента;

фигурное навершие в виде лучкового фронтона с рельефом в тимпане; топочное отверстие прямоугольной формы;







(двухъярусная, изразцовая настоящее время закрашена розовой краской) полочка, разделяющая ярусы с рельефный закругленными краями; цветочный орнамент на ребрах в верхней и нижней частях; ионики под полочкой и у основания; рельефный цветочного орнамента; фриз венчающий выступающий карниз; топочное отверстие прямоугольной формы (закрашено).



в кв. № 3 комнаты № 13 - пл. - 28,3 кв.м.

потолок: с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз; падуга декорирована по углам и сторонам картушами рокайльного рисунка; в поле плафона по периметру профилированная рама с лепной порезкой и картушами по углам;

в поле плафона вписана овальная профилированная тяга, декорированная фруктовой гирляндой; в центре плафона крупная розетка рокайльного орнамента;





в кв. № 4 комната № 3 — пл. 42,2 кв.м.

потолок: по краю потолка проходит профилированный бордюр, декорированный иониками и рокайльными композициями; в поле потолка — круглая профилированная тяга с лиственной гирляндой. В центре поля — розетка рокайльного орнамента тонкой прорисовки.

в кв. № 4 комнаты № 13 - пл. 20, 2 кв. м.

потолок: по периметру профилированный карниз. Все зеркало плафона разделено на профилированные филенки различной геометрической формы. В центре небольшая квадратная лепная розетка растительного орнамента.





коридор – пл. 11, 0 кв. м.

<u>печь</u>: угловая, двухъярусная, рельефными облицованная контррельефными изразцами оливкового цвета. Нижний ярус орнаментированный цоколь, квадратные контррельефные изразцы с лепестковыми розеттами, углы декорированы орнаментальными горельефными колоннами, надкаминная полка декорирована растительными композициями, полосой ложчатого и лиственного орнамента. Верхний ярус: в центре – профилированная филенка с рельефной композицией из листьев, цветов вазона. ПО краям И волютообразные пилястры; верхняя часть печи декорирована квадратными контррельефными изразцами, углам небольшие ПО балясины; навершие орнаментированный фриз и карниз, акротерии в форме картуша; латунная фурнитура;







в кв. № 14 комната № 10 — пл. 20, 8 кв. м.

печь: угловая, двухъярусная, облицована белым глазурованным изразцом; с закругленными углами, орнаментированными пальметтами. Нижний ярус: на цоколе орнаментированным карнизом; латунная фурнитура; профилированная ярус: полочка; верхний фриз декорирован пальметтой и акантовыми цветами; карниз полукруглым фронтоном, в тимпане картуш в виде медальона на свитке в обрамлении лавровых ветвей.





в кв. № 19 дома комнаты № 2 пл. 23,8 кв. м.

печь: угловая, двухъярусная, белого гладкого и рельефного глазурованного изразца. Цоколь гладкий, завершённый полосой растительного орнамента (пальметки И акантовые листья); первый и второй ярусы разделяет профилированный карниз; скруглённые углы первого яруса декорированы рельефными изразцами растительного орнамента (мотив пальметок); второй ярус имеет прямоугольную нишу без рельефа фриз, оформленный растительным орнаментом (цветы, листья); фронтон лучкового очертания с карнизом из растительных элементов, картушем с листьями аканта в тимпане;

квартира № 25

печь угловая, на высоком плинте, двухъярусная, облицована белыми гладкими и рельефными изразцами; с нишей в верхней части, полочка с профилированным краем — пом. 18(H);



рельефные растительные орнаменты на ребрах в нижней части; рельефный фриз растительного характера; профилированный карниз с порезкой в виде бус;

фигурное навершие в виде лучкового фронтона с рельефом в тимпане;



топочное отверстие прямоугольной формы;

латунная двустворчатая дверца топки и одностворчатая дверца зольника; круглая рифленая ручка «кнопка»

круглая рифленая ручка «кнопка» зольника; вьюшки латунные;



вышеуказанная печь находится в нежилой части помещения квартиры №25 (творческая мастерская ОО «СПб СХ»).

Приложение № 5 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5): «Проект приспособления для современного использования объекта культурного наследия в части перепланировки и переустройства квартиры № 31 «Дом Ф.Ф. Шпринга» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А» (шифр: C59/284-03.22), разработанной ГУП «ГУИОН» в 2022 г.

Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия


Заместитель, председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры - начальник управления государственного учета памятников

Б. М. Кириков

М.П.

#### План границ территории выявленного объекта культурного наследия "Дом Ф. Ф. Шпринга"

#### г. Санкт-Петербург, Тучков пер., 11; Волховский пер., 5



#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



граница территории выявленного объекта культурного наследия выявленный объект культурного наследия

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КГИОП
OFPH 1037843025527

Копия верна

Приложение № 7 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Ф. Шпринга» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А (Тучков пер., 11; Волховский пер., 5): «Проект приспособления для современного использования объекта культурного наследия в части перепланировки и переустройства квартиры № 31 «Дом Ф.Ф. Шпринга» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Тучков, дом 11/5, литера А» (шифр: C59/284-03.22), разработанной ГУП «ГУИОН» в 2022 г.

Копии технического паспорта на объект культурного наследия и (или) его поэтажного плана с указанием размеров и приведением экспликации помещений, выдаваемых организациями, осуществляющими государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов капитального строительства

# САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ» Проектно-инвентаризационное бюро Центральное департамента кадастровой деятельности

Инв. <b>№</b> докуме	ента 334/22	
-		


Адрес: г.Санкт-Петербург, Тучков переулок



# Технический паспорт на квартиру по архивным данным по состоянию на 14 марта 2012 года

дов		не сведения о ст	гроении	литера	$\overline{\mathbf{A}}$			-		
I. C	Эбщи	т сподошии о с.								
Год	пост	оойки; 1897								
Год	после	днего капитальног	о ремонта	а: данные	отсутствую	r				
Эта	жност	ъ: <u>5 (2-4-5,в т.ч.</u>	цокольны	й этаж)	· · · · · ·	подвал	,			
			земная		ne	дземная		кр	оме т	020
		стен: <u>кирпичные</u>								
Mar	гериал	перекрытий:	деревяі			ревянные	,	•		своды
П.	Xana	ктеристика кв	<i>чердач</i> я <b>ртиры</b>		меж	дуэтажны	x	no	двалы	ных
										<del></del>
KBa	ртира	расположена на		2	этаже, со	стоит из		6	комя	ат,
жип	ក្រុក	ощадью 123,0	TH M	общей п	ποπαπειο [	178,7	.012	.м., высота		3,50
-	0,21111	125,0	10.11.,	COLICE II	ГОЩИДЬЮ	170,7	KB	WI., BBICOTA		3.50
Бла	агоус	тройство квар	тиры:							
отог	пление	: центральное 🗖	8	автономн	oe 🗆					
		удоснабжение: цен			т газовых к	T warran	,	an manazara	c icon man	·····
i Opa	ince or	доснаожение, цен — ы	тральное	щ ,				от д <mark>ровяных</mark>	СКОЛО	нок 🗀
		од 🗖 канализац	ו עב או	азоснаож	ение 🖎	электропл	ата 🗀			
мусс	эропро	овод 🗆 прочее 🔙								
нали	ичие в	_	провод С	ORIG [	 bт □					
		парадной: мусоро			рт □ оы по соста	ни оник	91.01.	2022 года	елетя	RIGGET
Йнв	вента	парадной: мусоро ризационная сто	оимость :	квартир	ь по сост	янию на (	01.01.	2022 года тъ) рублей	соста 6*	вляет
Инв 8359	вента 999 (Т	парадной: мусоро ризационная сто Зосемьсот тридц	имость ать пять	квартир тысяч )	ь по сост	оянию на ( отронявар	01.01. девя	2022 года ть) рублеі	соста f*	влиет
Инн 8359 Ш, №	вента 999 (Т Эксп № по	парадной: мусоро ризационная сто восемьсот тридц ликация к план Наимснование	оимость ать пять у кварти Общая	квартир - тысяч / ры	ь по сост	рянию на ( девяносто	девя	ть) рублей Кроме то	f* ro,	В <b>Лист</b> Примечани
Инн 8359 Ш, №	вента 999 (Т Эксп	парадной: мусоро ризационная сто Восемьсот тридц ликация к план	онмость ать пять у кварти Общая площадь	квартир тысяч / ры В том чи	ры по состо девятьсот исле площадь, кв.м	Кроме то площадь яс	д <b>евя</b> эго, эжий,	ть) рублей Кроме то площадь лог	<b>f*</b> го, ржий,	
Инн 8359 III, №	вента 999 (Т Эксп № по	парадной: мусоро ризационная сто восемьсот тридц ликация к план Наимснование	оимость ать пять у кварти Общая	квартир тысяч ) ры В том чи	ры по состо девятьсот кле площадь, кв.м Вспомога-	Кроме то площадь до балконов, н	девя ого, ыжий, веранд	ть) рублей Кроме то площадь лог балконов, в	го, ржий, еранд	
Инв 8359 III. № √п	вента 999 (Н Эксп № по плану	парадной: мусоро ризационная сто Зосемьсот тридц ликация к план Наимснование части помещения	онмость ать пять у кварти Обшая площадь квартиры, кв. м	квартир тысяч / Бы В том чи	ры по состо девятьсот исле площадь, кв.м	Кроме то площадь яс	девя ого, ыжий, веранд	ть) рублей Кроме то площадь лог	f* го, джий, еранд	
Инц 8359 III. № √п	вента 999 (Н Эксп № по плану	парадной: мусоро ризационная сто Восемьсот тридц ликация к план Наимснование части помещения	римость ать пять у кварти Общая площадь квартир ы, кв. м	квартир тысяч / ры В том чи	ры по соста девитьсот исле площадь, кв.м Вспомога- тельная	Кроме то площадь до балконов, н	девя ого, ыжий, веранд	Кроме то площадь лог балконов, во и террас	f* го, джий, еранд	
Инв 8359 III. № √п	<b>Вента</b> 999 (Т Эксп № по плану  2 1	парадной: мусоро ризационная сто Восемьсот тридц ликация к план Наимснование части помещения	римость ать пять у кварти Общая площадь квартиры, кв. м  4	квартир тысяч / Бы В том чи	ры по соста девятьсот исле плошадь, кв.м Велюмога- тельная 6 10.0	Кроме то площадь ис балконов, в и терра	девя ого, ыжий, веранд	Кроме то площадь лог балконов, в и террас коэффициен	f* го, джий, еранд	Примечани
Инн 8359 III. № п/п	<b>Вента 999 (Н Эксп</b> № по плану  2 1 2	парадной: мусоро ризационная сто восемьсот тридц ликация к план Наименование части помещения  3 кухня туалет	от в пость в	квартир тысяч / Бы В том чи	сле площадь, кв.м Веломогательная  6 10.0 1.2	Кроме то площадь ис балконов, в и терра	девя ого, ыжий, веранд	Кроме то площадь лог балконов, в и террас коэффициен	f* го, джий, еранд	Примечани
Инн 8359 III. № п/п	999 (Н Эксп № по плану	парадной: мусоро ризационная сто Зосемьсот тридц ликация к план Наименование части помещения	от в польмать и польм	квартир тысяч / Бы В том чи	желе площадь, кв.м  Велемогательная  6 10.0 1,2 1.2	Кроме то площадь ис балконов, в и терра	девя ого, ыжий, веранд	Кроме то площадь лог балконов, в и террас коэффициен	f* го, джий, еранд	Примечани
Йнц 8359 III. № √п	<b>999 (Н Эксп</b> № по плану  2 1 2 3 4	парадной: мусоро ризационная сто Зосемьсот тридц ликация к план Наимснование части помещения	общая плоты кварти Общая плотадь квартиры, кв. м 4 10.0 1.2 1.2 5.3	квартир тысяч / Бы В том чи	желе площадь, кв.м  Веномогательная  6  10.0  1.2  1.2  5.3	Кроме то площадь ис балконов, в и терра	девя ого, ыжий, веранд	Кроме то площадь лог балконов, в и террас коэффициен	f* го, джий, еранд	Примечани
Йнц 8359 III. № √п	<b>ВЕНТА</b> 999 (Н ЭКСП № по плану  2 1 2 3 4 5	парадной: мусоро ризационная сто Зосемьсот тридц ликация к план Наимснование части помещения	онмость ать пять у кварти Общая площадь квартиры, кв. м 4 10.0 1.2 1.2 5.3 3.3	квартир тысяч / ры В том чи Жипая	желе площадь, кв.м  Велемогательная  6 10.0 1,2 1.2	Кроме то площадь ис балконов, в и терра	девя ого, ыжий, веранд	Кроме то площадь лог балконов, в и террас коэффициен	f* го, джий, еранд	Примечани
Инц 8359 III. № √п	<b>Вента 999 (Н Эксп</b> № по плану  2 1 2 3 4 5	парадной: мусоро ризационная сто Зосемьсот тридц ликация к план Наимснование части помещения	онмость ать пять у кварти Общая площадь квартиры, кв. м 4 10.0 1.2 1.2 5.3 3.3 20.8	жвартир тысяч / ры В том чи Жипая	желе площадь, кв.м  Веномогательная  6  10.0  1.2  1.2  5.3	Кроме то площадь ис балконов, в и терра	девя ого, ыжий, веранд	Кроме то площадь лог балконов, в и террас коэффициен	f* го, джий, еранд	Примечани
Инц 8359 III. № √п	<b>Вента 999 (Н Эксп</b> № по плану  2 1 2 3 4 5 6 7	парадной: мусоро ризационная сто Зосемьсот тридц ликация к план Наименование части помещения	от приместь ать пять у кварти Общая площадь квартир ы, кв. м 4 10.0 1.2 1.2 5.3 3.3 20.8 22.6	квартир тысяч / ры В том чи Жипая	сле площадь, кв.м  Веломогательная  6 10.0 1.2 1.2 5.3 3.3	Кроме то площадь ис балконов, в и терра	девя ого, ыжий, веранд	Кроме то площадь лог балконов, в и террас коэффициен	f* го, джий, еранд	Примечани
Инн 8359 III. № 1	<b>Вента 999 (Н Эксп</b> № по плану  2 1 2 3 4 5	парадной: мусоро ризационная сто Зосемьсот тридц ликация к план Наименование части помещения	онмость ать пять у кварти Общая плотадь квартиры, кв. м 4 10.0 1.2 1.2 5.3 3.3 20.8 22.6 13.5	жвартир тысяч / ры В том чи Жипая	жели по соста девятьсот девятьсот деле площадь, кв.м Веломогательная 6 10.0 1.2 1.2 5.3 3.3	Кроме то площадь ис балконов, в и терра	девя ого, ыжий, веранд	Кроме то площадь лог балконов, в и террас коэффициен	f* го, джий, еранд	Примечани
Ине 8359 III. № 1	<b>Вента 999 (Н Эксп</b> № по плану  2 1 2 3 4 5 6 7 8	парадной: мусоро ризационная сто Зосемьсот тридц ликация к план Наименование части помещения  3 кухня туалет туалет коридор ванная комната комната коридор кладовая	от верегия по верегия верег	жвартир тысяч дры В том чи жилая 5	сле площадь, кв.м  Веломогательная  6 10.0 1.2 1.2 5.3 3.3	Кроме то площадь ис балконов, в и терра	девя ого, ыжий, веранд	Кроме то площадь лог балконов, в и террас коэффициен	f* го, джий, еранд	Примечани
Инн 88359 III. № 1	<b>Вента 999 (Н Эксп</b> № по плану  2 1 2 3 4 5 6 7 8	парадной: мусоро ризационная сто Зосемьсот тридц ликация к план Наимснование части помещения  3 кухня туалет туалет коридор ванная комната комната коридор кладовая комната	от верегия по	жвартир тысяч ; ры В том чи жилая 5 20.8 22.6	жели по соста девятьсот девятьсот деле площадь, кв.м Веломогательная 6 10.0 1.2 1.2 5.3 3.3	Кроме то площадь ис балконов, в и терра	девя ого, ыжий, веранд	Кроме то площадь лог балконов, в и террас коэффициен	f* го, джий, еранд	Примечани
NHE 88359 111. № 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	<b>Вента 999 (Н Эксп</b> № по плану  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	парадной: мусоро ризационная сто Зосемьсот тридц ликация к план Наимснование части помещения   з кухня туалет туалет коридор ванная комната комната комната комната комната	общая плоты у кварти Общая плотадь квартиры, кв. м 4 10.0 1.2 1.2 5.3 3.3 20.8 22.6 13.5 1.5 25.3 24.9	жвартир тысяч дры В том чи жилая  5  20.8  22.6	жели по соста девятьсот девятьсот деле площадь, кв.м Веломогательная 6 10.0 1.2 1.2 5.3 3.3	Кроме то площадь ис балконов, в и терра	девя ого, ыжий, веранд	Кроме то площадь лог балконов, в и террас коэффициен	f* го, джий, еранд	Примечани
NHE 8359 111. № 1	<b>ВЕНТА 999 (Н ЭКСП</b> № по плану  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	парадной: мусоро ризационная сто Зосемьсот тридц ликация к план Наимснование части помещения   з кухня туалет туалет коридор ванная комната комната комната комната комната комната комната	онмость ать пять у кварти Обшая площадь квартир ы, кв. м 4 10.0 1.2 1.2 5.3 3.3 20.8 22.6 13.5 1.5 25.3 24.9 13.7	жвартир тысяч ; ры В том чи жилая 5 20.8 22.6	ры по соста девятьсот девятьсот девятьсот деле площадь, кв.м Веломогательная 6 10.0 1.2 1.2 5.3 3.3 13.5 1.5	Кроме то площадь ис балконов, в и терра	девя ого, ыжий, веранд	Кроме то площадь лог балконов, в и террас коэффициен	f* го, джий, еранд	Примечани
NHE 8359 111. № 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	парадной: мусоро ризационная сто Зосемьсот тридц ликация к план Наимснование части помещения	от приместь ать пять у кварти общая плотадь квартиры, кв. м м м м м м м м м м м м м м м м м м м	жвартир тысяч дры В том чи жилая  5  20.8  22.6	сле площадь, кв.м Веломогательная 6 10.0 1.2 1.2 5.3 3.3 13.5 1.5	Кроме то площадь ис балконов, в и терра	девя ого, ыжий, веранд	Кроме то площадь лог балконов, в и террас коэффициен	f* го, джий, еранд	Примечани
### No.   1   1   1   1   1   1   1   1   1	2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	парадной: мусоро ризационная сто Зосемьсот тридц ликация к план Наимснование части помещения   з кухня туалет туалет коридор ванная комната комната комната комната комната комната комната	римость ать пять у кварти Общая плотадь квартир ы, кв. м 4 10.0 1.2 1.2 5.3 3.3 20.8 22.6 13.5 1.5 25.3 24.9 13.7 7.7 12.0	жвартир тысяч / ры В том чи жилая 5 20.8 22.6 25.3 24.9	ры по соста девятьсот девятьсот девятьсот деле площадь, кв.м Веломогательная 6 10.0 1.2 1.2 5.3 3.3 13.5 1.5	Кроме то площадь ис балконов, в и терра	девя ого, ыжий, веранд	Кроме то площадь лог балконов, в и террас коэффициен	f* го, джий, еранд	Примечани
Инц 8359 III. №	рента 999 (П Эксп № по плану  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	парадной: мусоро ризационная сто Зосемьсот тридц ликация к план Наименование части помещения  3 кухня туалет туалет коридор ванная комната	от приместь ать пять у кварти общая плотадь квартиры, кв. м м м м м м м м м м м м м м м м м м м	жвартир тысяч дры В том чи жилая  5  20.8  22.6	сле площадь, кв.м Веломогательная 6 10.0 1.2 1.2 5.3 3.3 13.5 1.5	Кроме то площадь ис балконов, в и терра	девя ого, ыжий, веранд	Кроме то площадь лог балконов, в и террас коэффициен	f* го, джий, еранд	Примечани

2 этаж




### Дополнительные сведения: Наружные границы объекта не изменены.


Технический г	гаспорт по архивным д	анным	
составлен по с	остоянию на		14 марта 2012 года
**	0h. 0		(дата обследования)
Исполнитель	Киселева	(Киселева М.Н.)	04 февраля 2022 года
	ARAC	(Ф.И.О.)	(дата изготовления)
Проверил	Color	(Ші	плова Н.А.)
Напальных ПИ	Б Центральное департ	PARTIES AND THE PARTIES AND TH	(O.N.O.)
		амента	227
кадастровой де	еятельности	201	В.Б.Митичева
	OMIT MONEY MONEY		(Ф.И.О.)
	# W 184		
		Jung new of Life and to	
	To Take to the same of the sam	The state of the s	
	Income.	Carrer-Herephy	
		STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS N	

2. Carerent-Tremspoy 62 / Tyrkob nep. , g. 11/5, merefia A



Than I maker





КОПИЯ ВЕРНА



Правительство Санкт-Петербурга

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие

## "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕЛВИЖИМОСТИ"

ПРОЕКТПО-ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЕ БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕПАРТАМЕНТА КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ул. Белинского, д. 13, Санкт-Петербург, 191104 тел./факс (812) 777-91-33 / 644-51-38 E-mail: cenpib@guion.spb.ru



Выписка из инвентарного дела о технических характеристиках объекта

По данным ПИБ Центральное департамента кадастровой деятельности строение, находящееся по адресу: Санкт-Петербург, Тучков переулок, дом 11/5, литера A, по состоянию на 2007 год, имеет следующие технические характеристики:

- 1. Год постройки **1897**;
- 2. Год последнего капитального ремонта -- сведения отсутствуют;
- 3. Фундаменты бутовый ленточный;
- 4. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные;
- 5. Перегородки деревянные оштукатуренные;
- 6. Перекрытия чердачные деревянные неоштукатуренные по деревянным балкам; сборные железобетонные плиты по металлическим балкам;
- 7. Перекрытия междуэтажные деревянные оштукатуренные по деревянным балкам;
- 8. Перекрытия подвальные железобетонные своды;
- 9. Крыша деревянная стропильная; одинкованное железо по деревянной обрешётке;
- 10. Проемы оконные двойные створные;
- 11. Проемы дверные филенчатые, окрашены;
- 12. Отопление централизованное;
- 13. Горячее водоснабжение централизованное;
- 14. Вентиляция естественная;
- 15. Газоснабжение центральное;
- 16. Мусоропровод отсутствует;
- 17. Лифты имеются;
- 18. Канализация сброс в городскую сеть;

19. Процент износа - 63%.

Начальник ПИБ Центральное департамента кадастровой деятельности

В.Б.Митичева

Исполнитель: Запевалова Е.А.